

**ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU**

z dnia 12 lutego 1938 r.,

wydane w porozumieniu z Ministrem Opleki Społecznej w sprawie ustalenia okręgu ochrony górniczej źródeł mineralnych w gromadzie Milik, wsi Muszyna-Wieś, w powiecie Nowy Sącz, województwie krakowskim.

Na podstawie art. 14 i 16 ustawy z dnia 23 marca 1922 r. o uzdrowiskach (Dz. U. R. P. Nr 31, poz. 254), w brzmieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 331), zarządzam co następuje:

1) Ustala się okrąg ochrony górniczej dla źródeł mineralnych, znajdujących się na terenie gromady Milik, wsi Muszyna-Wieś, powiatu Nowy Sącz, województwa krakowskiego, o następujących granicach:

Zachodnia granica okręgu ochrony górniczej biegnie wzdłuż granicy wschodniej okręgu Żegiestowskiego, od punktu o rzędnej 435 m n. p. m. nad Popradem do punktu o rzędnej 773,30 m na wzgórzu Skalka, stąd dalej w kierunku północnym do punktu o rzędnej 678 i dalej w kierunku wschodnim przez punkt o rzędnej 693 i 653 do punktu o rzędnej 645, leżącego w linii granicznej okręgu ochrony zdrojowiska Muszyny.

Od punktu ostatniego biegnie w kierunku południowym wzdłuż zachodniej granicy okręgu Muszyny aż do przecięcia się tejże z Popradem i stąd dalej w kierunku zachodnim wzdłuż granicy Państwa do punktu przecięcia się granicy Państwa z prawym brzegiem Popradu, w punkcie leżącym około 200 m na południowy-zachód od punktu wyjściowego 435 i od tegoż punktu przecięcia się granicy Państwa z prawym brzegiem Popradu w kierunku północno-wschodnim, prawym brzegiem rzeki (Popradu) do punktu wyjściowego 435 m n. p. m. — jak to na mapie zaznaczono.

2) Na powyżej zakreslonym okręgu ochrony górniczej nie wolno prowadzić bez zezwolenia właściwych władz żadnych robót górniczych oraz żadnych robót ziemnych, wywołujących zmiany w ilości wody gruntowej przez szybkość jej odprowadzania lub zmierzających do zmiany łóżysk potoków,

Na obszarze objętym granicami rejonu ochronnego nie wolno również przedsięwziąć ani wykonywać robót, celem ujęcia wód mineralnych, wyciekających sposobem naturalnym i samoczynnie.

3) Natomiast bez uprzedniego zezwolenia właściwych władz wolno w każdym czasie i w całym okręgu prowadzić roboty ziemne, związane

z gospodarstwem, a więc wykopy dla normalnych fundamentów pod dom i budynki gospodarcze, niegłębokie wykopy na doły nawozowe oraz studnie na wodę słodką do picia, niegłębsze jednak, niż 30 m w dolinach rzek i potoków, względnie niegłębsze niż 60 m na stokach, wznoszących się wyżej, niż 30 m ponad dno dolin, z tym zastrzeżeniem, że w wypadku natrafienia na wodę mineralną w powyższych studniach zostaną one uszczelnione za pomocą łu, a dopływ wody mineralnej zatamowany. Nadto zezwala się na zakładanie i eksploataowanie kamieniołomów oraz gliny na cegłę.

Minister Przemysłu i Handlu:
(—) Antoni Roman.